

OBSOLETE

Replacement product:
Model LF-1

Medição de nível

Sonda de nível Para água e saneamento básico Modelo LW-1

WIKA folha de dados LM 40.03



HART
COMMUNICATION PROTOCOL

Aplicações

- Medição de nível em rios e lagos
- Monitoramento de poços e água subterrânea
- Controle de elevação de efluentes e estações de bombeamento
- Monitoramento de esgoto e retenção de água

Características especiais

- Uso permanente em meios contaminados
- Sua abertura otimizada para descarga e uma ampla tomada de pressão previnem o bloqueio do instrumento e garantem esforço mínimo de manutenção
- Proteção contra explosão selecionável conforme ATEX ou IECEx
- Sinais de saída com baixa potência disponíveis para sistemas de medição alimentados por bateria
- Opcional com saída de temperatura para compensação de densidade e monitoramento de temperatura

Descrição

Desenvolvido para água e saneamento básico

A sonda de nível modelo LW-1 foi desenvolvida especialmente para aplicações na gestão de água como medição de nível em água doce e salgada e para saneamento básico.

O projeto robusto e a ampla tomada de pressão previnem bloqueios e minimizam a manutenção específica desta aplicação, até em meios contaminados.

Graças aos cabos especiais recentemente desenvolvidos, componentes fabricados de ligas especiais em aço inoxidável e uma proteção de sobretensão para proteção contra raios, a sonda de nível é ideal para aplicações de medição em meios aquosos.

Medição de temperatura e comunicação HART®

Uma saída analógica de temperatura para monitoramento da temperatura do meio está disponível como opcional.



Sonda de nível, modelo LW-1

Isto facilita a documentação da curva característica de temperatura e a compensação da variação da densidade induzida pela temperatura.

A comunicação HART® pode ser utilizada para ajustar a faixa de medição e para a parametrização da unidade, sinal de erro e outros parâmetros.

Eletrônicos otimizados para operação por bateria

O moderno sistema eletrônico garante não apenas uma alta exatidão em longo prazo, mas também garante uma longa vida útil da bateria graças à baixa potência, baixo consumo de corrente, rápido tempo de resposta e sinais de saída com baixa tensão.

Segurança também em áreas classificadas

O sistema eletrônico de segurança intrínseca opcional é certificado conforme as normas internacionais e permitem uma aplicação segura em gases e vapores explosivos.

Faixa de medição

Pressão manométrica							
bar	0 ... 0,1	0 ... 0,16	0 ... 0,25	0 ... 0,4	0 ... 0,6	0 ... 1	0 ... 1,6
	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6				
polCA	0 ... 50	0 ... 100	0 ... 150	0 ... 250			
psi	0 ... 5	0 ... 10	0 ... 15	0 ... 25	0 ... 50	0 ... 100	
mH ₂ O	0 ... 1	0 ... 1,6	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16
	0 ... 25	0 ... 40	0 ... 60				

As faixas de medição listadas também estão disponíveis em mbar, kPa e MPa.

Limite de sobrecarga de pressão

≥ 3 vezes

Medição de temperatura (opcional)

-10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)

O sinal de saída da temperatura corresponde à temperatura do meio da aplicação (veja condições de operação).

Sinais de saída

Sem medição de temperatura	
Padrão	4 ... 20 mA (2 fios)
Opção 1	4 ... 20 mA + HART® (2-fios)
Opção 2	DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia) ¹⁾

Com medição de temperatura	
Padrão	2 x 4 ... 20 mA (2 x 2-fios, galvanicamente isolado)
Opção 1	2 x DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia) ¹⁾

¹⁾ Diminuição do cabo sempre resulta na modificação do sinal de tensão (veja especificações de exatidão).

Carga

Corrente de saída: $\leq (U_+ - (U_{+min} - 0,5 V)) / 0,023 A$

Tensão de saída: $\leq 1 mA$

Carga adicional do cabo:

$\leq \text{comprimento do cabo em m} \times 0,084 \Omega$

$(\leq \text{comprimento do cabo em ft} \times 0,0256 \Omega)$

Para saídas de tensão, a carga deve estar especificada para que a corrente de saída não exceda 1 mA.

Fonte de tensão

A tensão de alimentação depende do sinal de saída escolhido e da eletrônica de segurança intrínseca (Aprovação Ex). Quando utilizado em áreas classificadas, a sonda de nível deve ser alimentada através uma barreira de segurança intrínseca (veja acessórios).

Alimentação

Sinal de saída	Padrão	Com aprovação Ex
4 ... 20 mA (2 fios)	DC 8 ... 36 V	DC 9 ... 30 V
4 ... 20 mA + HART® (2-fios)	DC 12 ... 36 V	DC 12 ... 30 V
DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia)	DC 3,6 ... 36 V	-
2 x 4 ... 20 mA (2 x 2-fios, galvanicamente isolado)	DC 8 ... 36 V	DC 9 ... 30 V
2 x DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia)	DC 3,6 ... 36 V	-

Baixa energia é otimizada para a operação da bateria.

Consumo de corrente

Corrente de saída: máx. 25 mA por saída

Tensão de saída: máx. 5 mA

Condições de referência (conforme IEC 61298-1)

Temperatura

15 ... 25 °C (59 ... 77 °F)

Pressão atmosférica

860 ... 1.060 mbar (86 ... 106 kPa /12,5 ... 15,4 psig)

Umidade

45 ... 75 % r. h.

Alimentação

- DC 24 V com sinal de saída
- DC 5 V com tensão de saída

Posição de montagem

Calibrado em posição de montagem vertical com conexão ao processo para baixo.

Especificações de exatidão

Exatidão em condições de referência (sensor de pressão)

	Exatidão ¹⁾	Não-linearidade (conforme IEC 61298-2) BFSL
Padrão	$\leq \pm 1$ % do span	$\leq \pm 0,5$ % do span
Opção	$\leq \pm 0,5$ % do span	$\leq \pm 0,25$ % do span

1) Incluindo não-linearidade, histerese, desvio de ponto zero e valor (corresponde ao erro medido conforme IEC 61298-2).

Durante o ajuste dos sinais de tensão, o comprimento do cabo será compensado. Toda diminuição do cabo em um estágio posterior resulta em um erro de desvio de aproximadamente 0,14 % / 10 m (0,13 % / 30 ft).

Exatidão após turndown 5:1 via HART®	
Padrão	$\leq \pm 1,25$ % do span ajustado
Opção	$\leq \pm 0,75$ % do span ajustado

Ao configurar a rangeabilidade maior que 5:1, um maior erro de medição é aplicável.

Exatidão (sensor de temperatura)

$\leq \pm 1,8$ K

Não-repetibilidade

$\leq 0,1$ % do span

$\leq 0,2$ % de span (com tensão de saída e comprimento do cabo > 100 m (325 ft))

Estabilidade em longo prazo (conforme DIN 16086:2006-01)

Faixa de medição > 0 ... 0,1 bar: $\leq \pm 0,1$ % da faixa de medição/ano

Faixa de medição ≤ 0 ... 0,1 bar: $\leq \pm 0,2$ % da faixa de medição/ano

Tempo de inicialização

Sinais de saída sem HART®: ≤ 150 ms

Sinais de saída com HART®: ≤ 250 ms

Tempo de estabilização


Sinais de saída sem HART®: ≤ 100 ms

Sinais de saída com HART®: ≤ 250 ms


Faixa de erro total

A faixa de erro total inclui a histerese não linear, o ponto zero e o erro de span, erro de temperatura e histerese de temperatura.


■ Faixa de medição $\geq 0,6$ bar, ≥ 250 inWC, ≥ 10 psi, ≥ 6 mH₂O




■ Faixa de medição 0,4 bar, 150 inWC, 4 mH₂O




■ Faixa de medição 0,25 bar, 100 inWC, 5 psi, 2,5 mH₂O



■ Faixa de medição 0,16 bar, 1,6 mH₂O



■ Faixa de medição 0,1 bar, 50 inWC, 1 mH₂O



Condições de operação

Grau de proteção

IP68

Proteção contra sobretensão aumentada para quedas de raios (opcional)

Descarga nominal de corrente: ≥ 10 kA

Tempo de subida: 8/20 μ s

Profundidade de imersão

máx. 100 m (325 ft)

Resistência máxima à ruptura do cabo

1.000 N

Peso

Sonda de nível: aproximadamente 300 gramas (0,661 lbs)

Cabo: aprox. 80 g/m (0,538 lbs/10 ft)

Peso adicional: aproximadamente 300 gramas (0,661 lbs)

Faixa de temperatura permitida

Meio: -10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)

Ambiente: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Armazenamento: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)

Proteção contra explosão (opcional)

Aprovação	Marcação
ATEX	Zona 0 gás [II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga] Zona 1 gás [II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]
IECEX	Zona 0 gás [Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga] Zona 1 gás [Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]

Faixa de temperatura ambiente permitida em áreas classificadas

T4: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

T5: -40 ... +74 °C (-40 ... +165 °F)

T6: -40 ... +59 °C (-40 ... +138 °F)

Materiais (partes molhadas)

	Padrão	Opção (alta resistência)
Caixa	316L	318LN
Elemento sensor	316L	Hastelloy C276
Cabo termopar	PUR	FEP
Vedação	FKM	FKM
Tampa de proteção	PVDF	PVDF

Conexão elétrica

Saída cabo	
Padrão	Saída do cabo sem conduíte
Opção	Saída de cabo com conduíte

Comprimentos do cabo										
Padrão	Metro (m)	3	5	10	15	20	25	30	40	50
	Pés (ft)	10	20	30	40	50	75	100	125	150
Opção	Metro (m)	Para saída de corrente, livremente definível até 1.000 m								
		Para saída de tensão, livremente definível até 200 m								
	Pés (ft)	Para saída de corrente, livremente definível até 3.250 ft								
		Para saída de tensão, livremente definível até 650 ft								

Outros comprimentos sob consulta

Resistência a curto circuito

S+ vs. U-

Proteção contra polarização invertida

U+ vs. U-

Resistência à sobretensão

DC 40 V

Tensão de isolamento

Padrão: DC 850 V

Proteção contra sobretensão

aumentada para quedas de raios: DC 50 V

Diagramas de conexão

4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA + HART® (2-fios)	
U+	marrom (BN)
U-	azul (BU)
Blindagem	cinza (GY)

DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia)	
U+	marrom (BN)
U-	azul (BU)
S+	preto (BK)
Blindagem	cinza (GY)

2 x 4 ... 20 mA (2 x 2-fios, galvanicamente isolado)	
U+ (sensor de pressão)	marrom (BN)
U- (sensor de pressão)	azul (BU)
U+ (sensor de temperatura)	verde (GN)
U- (sensor de temperatura)	branco (WH)
Blindagem	cinza (GY)

2 x DC 0,1 ... 2,5 V (3-fios, baixa energia)	
U+	marrom (BN)
U-	azul (BU)
S+ (sensor de pressão)	preto (BK)
S+ (sensor de temperatura)	verde (GN)
Blindagem	cinza (GY)



Legenda

U+ terminal de alimentação positivo

U- terminal de alimentação negativo

S+ saída analógica

Certificações (opcional)

Logo	Descrição	País
	Declaração de conformidade UE <ul style="list-style-type: none"> ■ Diretiva EMC EN 61326 emissão (grupo 1, classe B) e imunidade à interferência (aplicações industriais) ■ Diretiva RoHS ■ Diretriz ATEX 1) <p>Ex i Zona 0 gás [II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga] Zona 1 gás [II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]</p>	União Europeia
	IECEX 1) Áreas classificadas <p>Ex i Zona 0 gás [Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga] Zona 1 gás [Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]</p>	Internacional

1) Apenas disponível com sinais de saída 4 ... 20 mA and 4 ... 20 mA + HART®.


Informações do fabricante e certificados

Conformidade RoHS China

SJ/T 11364-2014

Aprovações e certificados, veja o site

Dimensões em mm [polegadas]



Acessórios

	Descrição	Código
	<p>Peso adicional</p> <p>O peso adicional aumenta o peso morto da sonda de nível. Isto facilita a instalação para monitorar poços, poços estreitos e profundos. Ele efetivamente reduz as influências ambientais negativas do meio de medição (por exemplo, vazões turbulentas) no resultado da medição.</p> <p>Aço inoxidável 316L, aproximadamente 300 g (0,661 lbs), comprimento 115 mm (4,53 polegadas)</p>	14131008
	<p>Mola de tração do cabo</p> <p>A mola de tração do cabo garante fixação fácil e segura do cabo da sonda de nível. Ela serve para guiar o cabo para prevenir danos mecânicos e reduzir a ação de estresses de ruptura.</p>	14052336
	<p>Caixa de junção</p> <p>A caixa de junção, com grau de proteção IP67 e elemento de ventilação à prova de água, proporciona um terminal livre de entrada de umidade para a sonda de nível. Ela deve ser montada em um ambiente seco, fora de qualquer poço ou tanque, ou diretamente em quadro de comando.</p> <p>Não adequado para áreas classificadas!</p>	14052339
	<p>Fonte de alimentação intrinsecamente segura, modelo Barreira de Segurança Intrínseca</p> <p>Entrada 0/4 ... 20 mA, com ou sem alimentação Transmissão bidirecional de protocolo HART®</p> <p>Para detalhes veja folha de dados AC 80.14</p>	14117118
	<p>Módulo de indicação e programação HART® DIH50 e DIH52</p> <p>Display com 5 dígitos, gráfico de barras de 20 segmentos, sem alimentação separada, com funcionalidade adicional HART®. Ajuste automático da faixa de medição e do span.</p> <p>“Função mestre secundário”: Configuração da faixa de medição e unidade do transmissor conectado utilizando comandos padrão HART®. Pode ser fornecido opcionalmente com proteção à prova de explosão conforme ATEX.</p>	sob consulta
	<p>Modem HART® com interface USB, RS-232 ou Bluetooth</p> <p>Para configuração da faixa de medição utilizando um computador através do protocolo HART®, um modem HART® com interface USB, RS-232 ou Bluetooth® está disponível. O modem comunica com todos os instrumentos de campo que possuam protocolo HART® e pode ser usado com os programas mais populares para HART®.</p>	7957522 (Interface RS-232)
		11025166 (Interface USB)
		11364254 (Interface Bluetooth®)

Informações para cotações

Modelo / Faixa de medição / Sinal de saída / Exatidão / Material da caixa / Saída do cabo / Material do cabo / Comprimento do cabo / Proteção contra sobretensão / Aprovação / Acessórios

© 12/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.



WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
Fax +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br